

附件六

辦理校外教學活動租(使)用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表

活動日期：111 年 12 月 16 日 (五)

活動地點：高美濕地、溪湖糖廠

編號	檢查項目	檢查紀錄	備註
1	行車執照	牌照號碼	KAA-5738
2		座位數	44
3		出廠年月日	108 年 1 月 日
4		最近檢驗時間	年 月 日
5	車輛 保險資料	投保公司	新光產物保險
6		保險證號	130011CBP9001017
7		投保項目	乘客險
8		投保金額	350 萬
9		保險期限至	112 年 2 月 1 日
10	駕駛執照	姓名	谷正男
11		駕照號碼	M122002983
12		持有職業大客車等級以上 駕駛執照滿三年	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
13	駕駛 精神狀態	有無酒味	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
14		精神(以目視判別)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳
15	車輛狀況	最近一次保養紀錄	111 年 2 月 3 日
16		前大燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
17		尾燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
18		剎車燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
19		轉向指示燈(方向燈)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
20		雨刷	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
21		喇叭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞
22		輪胎外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良
23		有無易燃物品	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
24		駕駛座上方最前座距離擋 風玻璃需於 70 公分處設 置欄杆或保護板。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
25	緊急出口	是否正常開啟	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

※1 至 12 項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。

※13 項以下各欄由檢查人填寫。

26	<input type="checkbox"/> 安全門	安全門周圍無堆放雜物	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
27	<input type="checkbox"/> 安全窗 <input type="checkbox"/> 車頂 逃生口	依規定設置標示字體及標明操作方式	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
28		依規定車窗擊破裝置三具	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
29	車窗擊破裝置	依規定標示「車窗擊破裝置」之操作方式。〈均不得有窗簾或他物遮蔽情況〉	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
30		在有效期限內	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
31	滅火器	壓力指針在有效範圍內	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
32		置於明顯處、無雜物阻擋	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
33	逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式(可請駕駛或隨車服務員解說)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
34		是否有安全編組	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
35		有無實施逃生演練	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

※備註：檢查合格後，方可出發。(本表請於活動後三天交回訓導組，並留存一年)

檢查人簽名：

駕駛：

時間：111年12月16日 07時30分

前往地點：台中高美濕地、彰化溪湖糖廠

檢查人

教師兼
訓導組長張淑智

訓導組長

教師兼
訓導組長張淑智

教導主任

教師兼
教導主任蕭正宜

校長

校長蔣汝蘭

附件六

辦理校外教學活動租(使)用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表

活動日期：111 年 12 月 16 日 (五)

活動地點：高美濕地、溪湖糖廠

編號	檢查項目	檢查紀錄	備註	
1	行車執照	牌照號碼		
2		KAA-5756		
3		座位數		44
4		出廠年月日		108 年 7 月 日
5	車輛 保險資料	最近檢驗時間	年 月 日	
6		投保公司	新光產物保險	
7		保險證號	130011CBP9001021	
8		投保項目	乘客險	
9		投保金額	350 萬	
10	駕駛執照	保險期限至	112 年 2 月 1 日	
11		姓名	顏重誼	
12		駕照號碼	R12393-	
13	駕駛 精神狀態	持有職業大客車等級以上 駕駛執照滿三年	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
14		有無酒味	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
15	車輛狀況	精神(以目視判別)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳	
16		最近一次保養紀錄	111 年 4 月 18 日	
17		前大燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞	
18		尾燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞	
19		剎車燈	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞	
20		轉向指示燈(方向燈)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞	
21		雨刷	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞	
22		喇叭	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損壞	
23		輪胎外觀	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良	
24		有無易燃物品	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
25	駕駛座上方最前座距離擋 風玻璃需於 70 公分處設 置欄杆或保護板。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	※13 項以下各 欄由檢查人填 寫。	
25	緊急出口 是否正常開啟	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		

※1至12項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。

※13 項以下各欄由檢查人填寫。

26	<input type="checkbox"/> 安全門	安全門周圍無堆放雜物	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
27	<input type="checkbox"/> 安全窗 <input type="checkbox"/> 車頂 逃生口	依規定設置標示字體及標明操作方式	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
28		依規定車窗擊破裝置三具	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
29	車窗擊破裝置	依規定標示「車窗擊破裝置」之操作方式。〈均不得有窗簾或他物遮蔽情況〉	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
30		在有效期限內	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
31	滅火器	壓力指針在有效範圍內	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
32		置於明顯處、無雜物阻擋	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
33	逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式(可請駕駛或隨車服務員解說)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
34		是否有安全編組	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
35		有無實施逃生演練	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

※備註：檢查合格後，方可出發。(本表請於活動後三天交回訓導組，並留存一年)

檢查人簽名：

張淑智

駕駛：

顏重誼

時間：111年12月16日 07時 50分

前往地點：台中高美濕地、彰化溪湖糖廠

檢查人

教師兼
訓導組長 張淑智

訓導組長

教師兼
訓導組長 張淑智

教導主任

教師兼
教導主任 蕭正宜

校長

校長 蔣汝蘭