

111 年學校周邊路口會勘紀錄表範例

學校名稱	五城國小	時間	111 年 3 月 15 日
案由	五城國小周遭路口交通設施改善會勘		
主辦單位	教育處社教科		
召集人	邱冠中	記錄	陳皇成
案件來源	<input type="checkbox"/> 公所來函 <input type="checkbox"/> 函資訊服務中心陳情 <input type="checkbox"/> 縣長縣民時間陳情 <input type="checkbox"/> 致縣長信函 <input type="checkbox"/> 親自向縣長陳情 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：學校填報		
會勘單位及人員(簽章)	如簽到簿		
預估經費			
會勘單位意見	1. 南投縣工務處-交通工程科：該路段已劃設黃色網狀線，本路段車流量小，不建議設置交通號誌。 2. 南投縣工務處-土木工程科：改善危險路段需道路拓寬，因涉及到私人土地，建議校方請家長會、鄉民代表、村長向議員陳情徵收土地。		
結 論	1. 五城國小華龍巷（投 64），因涉及私人土地，建議校方與家長會、村長向議員陳情提案，徵收土地來拓寬道路改善危險路段。		

南投縣五城國小周邊危險路段會勘現場

會勘時間：111年3月15日（二）

會勘地點：南投縣魚池鄉五城村華龍巷-投64（五城國小）

會勘單位：（南投縣政府教育處）（南投縣政府工務處）（南投縣集集分局五城派出所）
（五城國小校長、主任、組長）（五城村-村長）

